

جدول توزيع الأحمال على طول السلك وقطره

Category: شروحات ودروس
11 | written by Jamila أبريل، 2020

الحد الأقصى لطول (l) السلك (القياس بالمتر)	الحد الأقصى للتيار (I) (القياس بالأمبير)	مساحة السلك، أو مساحة الدائرة، أو مساحة القطع العرضي (S) بالميللي متر المربع
m	A	ملم ² 2
17	16	1.5
23	20	2.5
30	25	4
32	35	6
41	45	10
50	60	16
58	80	25
66	100	35
75	125	50
88	150	70
90	200	95
100	225	120
103	275	150

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN