

بعض الاعطال اللي ممكن تقابلك خاصة بأجهزة يونيون إير

Category: شروحات ودروس

written by princess | 29 سبتمبر، 2023

اعطال جهاز التكييف يونيون إير (Union AIR) .

| العطل | لميه البيان | سبب العطل |
|-------|--|---|
| E1 | لميه الباور تضىء وتنطفىء. على شكل وميض | عطل في حساس الغرفه |
| E2 | لميه الباور + لميه النوم تضىء وتنطفىء على شكل وميض | عطل في حساس الميخر |
| E3 | لميه الباور تضىء وتنطفىء. على شكل وميض | عطل في حساس الوحدة الخارجيه |
| E4 | لميه الباور + لميه التبريد تضىء وتنطفىء على شكل وميض | عطل ادى الى فصل الكباس |
| E5 | لميه الباور + لميه التبريد تضىء وتنطفىء على شكل وميض | <ul style="list-style-type: none">• الميخر لا يبرد جيدا نتيجة :1- نقص في شحنه غاز التبريد2- انسداد فلتر الهواء .3- انسداد زعانف الميخر بالاثريه .• تلف في حساس الميخر .• ارتفاع او انخفاض الفولت . |

اعطال جهاز التكييف يونيون اير (Union AIR) .

| العطل | لميه البيان | سبب العطل |
|-------|--|--|
| E1 | لميه الباور تضىء وتنطفئ، على شكل وميض | عطل في حساس الغرفة |
| E2 | لميه الباور + لميه النوم تضىء وتنطفئ، على شكل وميض | عطل في حساس المبخر |
| E3 | لميه الباور تضىء وتنطفئ، على شكل وميض | عطل في حساس الوحدة الخارجيه |
| E4 | لميه الباور + لميه التبريد تضىء وتنطفئ، على شكل وميض | عطل ادى الى فصل الكباس |
| E5 | لميه الباور + لميه التبريد تضىء وتنطفئ، على شكل وميض | <ul style="list-style-type: none"> • المبخر لا يبرد جيدا نتيجة : 1- نقص في شحنه غاز التبريد 2- انسداد فلتر الهواء . 3- انسداد زعانف المبخر بالاثريه . • تلف في حساس المبخر . • ارتفاع او انخفاض الفولت . |