

بعض الاعطال اللي ممكن تقابلك خاصة بأجهزة يونيون إير

Category: شروحات ودروس

5 | written by princess | أكتوبر، 2023

اعطال جهاز التكييف يونيون إير (Union AIR) .

العطل	لميه البيان	سبب العطل
E1	لميه الباور تضىء وتنطفىء. على شكل وميض	عطل في حساس الغرفه
E2	لميه الباور + لميه النوم تضىء وتنطفىء على شكل وميض	عطل في حساس الميخر
E3	لميه الباور تضىء وتنطفىء. على شكل وميض	عطل في حساس الوحدة الخارجيه
E4	لميه الباور + لميه التبريد تضىء وتنطفىء على شكل وميض	عطل ادى الى فصل الكباس
E5	لميه الباور + لميه التبريد تضىء وتنطفىء على شكل وميض	<ul style="list-style-type: none">• الميخر لا يبرد جيدا نتيجة :1- نقص في شحنه غاز التبريد2- انسداد فلتر الهواء .3- انسداد زعانف الميخر بالأتربة .• تلف في حساس الميخر .• ارتفاع او انخفاض الفولت .

اعطال جهاز التكييف يونيون اير (Union AIR) .

العطل	لميه البيان	سبب العطل
E1	لميه الباور تضىء وتنطفئ، على شكل وميض	عطل في حساس الغرفة
E2	لميه الباور + لميه النوم تضىء وتنطفئ، على شكل وميض	عطل في حساس المبخر
E3	لميه الباور تضىء وتنطفئ، على شكل وميض	عطل في حساس الوحدة الخارجيه
E4	لميه الباور + لميه التبريد تضىء وتنطفئ، على شكل وميض	عطل ادى الى فصل الكباس
E5	لميه الباور + لميه التبريد تضىء وتنطفئ، على شكل وميض	<ul style="list-style-type: none"> • المبخر لا يبرد جيدا نتيجة : 1- نقص في شحنه غاز التبريد 2- انسداد فلتر الهواء . 3- انسداد زعانف المبخر بالاثريه . • تلف في حساس المبخر . • ارتفاع او انخفاض الفولت .