

تحميل اكواد اعطال تكييفات ال جي

Category: شروحات ودروس

5 | written by princess أكتوبر، 2023

اكواد أعطال تكييف LG الأنفترتر	
CH- 53	أفحص توصيلات الكنترول بين الوحدة الداخليه والخارجيه
CH- 51	أختلاف قدرة الوحدة الخارجيه عن الداخليه
CH- 46	أفحص حساس ماسوره السحب بالوحده الخارجيه
CH- 44	أفحص حساس الهواء بالوحده الخارجيه
CH- 41	سينسور ماسوره الطرد بالوحده الخارجيه

مكتبة المهندسين الالكترونية
booksengineers.com

pdf-embedder]

url="https://www.mbsmgroup.tn/wp-content/uploads/2023/10/Mbsmgroup_Tunisie_Private_Pictures_erreur-lg.pdf" title="Mbsmgroup_Tunisie_Private_Pictures_erreur lg

أكواد أعطال تكييف LG الأنفرتير

CH-32

سينسور خط السحب
في الوحدة الخارجية

CH-29

الجهاز يسحب أمبير عالي
أفحص التوصيلات الخارجية

CH-23

عطل في كارتة التحكم
الخارجية أو توصيلاتها

CH-26

أفحص توصيلات الضاغط
وتوصيلات الوحدة لخارجيه

CH-38

أفحص شحنة الفريون
ونظافة المكثف



مكتبة المهندسين الالكترونيه
www.booksengineers.com

أكواد أعطال تكييف LG الأنفترتر

CH-53	أفحص توصيلات الكنترول بين الوحدة الداخليه والخارجيه
CH-51	أختلاف قدرة الوحدة الخارجيه عن الداخليه
CH-46	أفحص حساس ماسوره السحب بالوحده الخارجيه
CH-44	أفحص حساس الهواء بالوحده الخارجيه
CH-41	سينسور ماسوره الطرد بالوحده الخارجيه



مكتبة المهندسين الالكترونية
booksengineers.com